


Zeta

1/4 DIN (96 × 96mm)
1/8 DIN (96 × 48mm)



ZC-964

ZC-1000

型 號 (Model)	ZC-964	ZC-1000
指 示 (Indication)	Digital	
設 定 (Setting)	N/A	
精 度 (Accuracy)	指 示 (Indication)	± 0.3% F.S.
	設 定 (Setting)	N/A
輸 入 信 號 (Input)	K.J. PT100 Ω (DIN)	K.J.R. PT100 Ω (DIN)
主 控 輸 出 (Control output)	N/A	
控 制 方 式 (Control action)	N/A	
週 期 時 間 (Cycle time)	N/A	
警 報 輸 出 (Alarm action)	N/A	
記 錄 輸 出 (Recorder output)	N/A	DC4 ~ 20mA(Max. 500 Ω)
溫 度 範 圍 (Temperature range)	± 49.9, 49.9, 99.9, 199.9, 299 399, 599, 799, 999, 1200	± 49.9, 49.9, 99.9, 199.9, 299 399, 599, 799, 999, 1200, 1600
工 作 電 壓 (Power)	AC 110/220V ± 10% (50/60 Hz)	
環 境 限 制 (Ambient conditions)	0 ~ 50 °C , 45 ~ 85% RH	